Gaine quartz diamètre 44 mm pour lampes UV 55W, 60W ou 95W RER UV

Ajouter au panier

Gaine quartz à fond bombé (FB) Ø44 pour traitement de l'eau :

- Platines SUNEO 5, SUNEO 8, SUNEO 15, SUNEO 22, SUNEO 32, SUNEO 50 (avant 2016) et SUNEO 10, SUNEO 20, SUNEO 30, SUNEO 50 (Après 2016).
- Stations EUREKA INDUSTRIEL 55/95, FROMAGERIE 55/95, HM 36/55/95
- Stations et Platines EUREKA, MOBIL'EAU et MODUL'EAU 55 domestiques

Pour les Platines SUNEO, la gaine quartz est démontée au même titre que la lampe UV pour l'hivernage. En début de saison, elle est nettoyée et détartrée avant dêtre remontée pour bien laisser passer les UV.

Si l'eau utilisée est très calcaire, il faut renouveler l'opération de détartrage dans la saison.

Diamètre extérieur 44 mm - Longueur hors tout 512 mm

Comment changer ou nettoyer la GAINE QUARTZ ?

1 Couper l'eau de l'installation
2 Mettre le bactéricide hors-tension
3 Vérifier que le culot de la lampe (bocal) ne soit pas éclairé
4 Débrancher le connecteur étanche de la lampe du coffret électrique
5 Dévisser la vis pointeau puis la bague delrin
6 Extraire la lampe de la chambre du réacteur UV avec son joint plat d'étanchéité
7 - Dévisser le presse-étoupe
8 - Extraire la gaine quartz du bactéricide en prenant soin de la maintenir tout le temps dans l'axe de l'appareil
9 - Nettoyer ou remplacer la gaine quartz
10 - Ajuster le joint torique sur cette dernière (5 mm du bord)
11 - Repositionner avec précaution la gaine quartz (ou la nouvelle)
12 - Repositionner le joint plat quartz sur le presse-étoupe (cf. image 1 et 2)
12 - Visser le presse-étoupe et s'assurer de l'étanchéité
13 Repositionner la nouvelle lampe et remonter le joint plat sous le bocal de la lampe
14 Revisser la bague delrin puis la vis pointeau
15 Rebrancher le connecteur étanche de la lampe à celui du coffret électrique
16 Remettre l'appareil sous tension

Caractéristiques

Fabricant: Uvrer

Origine: France

UVRER

Stations et Platine UV: Eureka

Product reviews

Août 2, 2025

Rating: 2

★★☆☆☆

Avantages: Gaine parfaite, taille adaptée pour un filtre UV datant de 20 ans déjà grâce aus conseils de Benjamin...

Inconvénients: Le prix !

Commentaire: Adresse à garder...

Monleau Michel Mai 17, 2023

Rating: 5

★★★★★

Avantages: Livraison très rapide, matériel très bien emballé et protégé, arrivé intact; un peu cher mais bravo et merci quand même !

Commentaire: Livraison très rapide, matériel très bien emballé et protégé, arrivé intact; un peu cher mais bravo et merci quand même !

Ce document a été créé le: Novembre 15, 2026