



## Filtre F4 NM pour VMC AKOR HR UNELVENT

[Ajouter au panier](#)



## Filtres pour VMC double flux UNELVENT

La fréquence de changement des filtres F4 NM - F5 NM est en moyenne:

- **Annuelle** avec un nettoyage par aspiration
- En soufflerie une fois tous les **3 mois**.

Il est recommandé d'entretenir très régulièrement et de changer les **filtres F4 NM et F5 NM** de la VMC double flux UNELVENT AKOR HR pour en conserver les qualités aérauliques et d'hygiène.

Le filtre F4 NM correspond à une niveau de **filtration G4** et a pour but de protéger le ventilateur et l'échangeur contre les poussières intérieures ou extérieures les plus grossières.

## Caractéristiques

Fabricant: Unelvent

Origine: France ou Espagne