



Filtre F7 (EPM 1.0 50%)
pour VMC double flux
Renovent Sky 150/200 -
Brink Climate Systems

[Ajouter au panier](#)

Filtres pour VMC double flux BRINK CLIMATE SYSTEMS

La fréquence de changement des filtres G3, G4, F5 ou F7 est en moyenne annuelle avec un nettoyage par aspiration et/ou soufflerie une fois tous les 3 mois.

Il est recommandé d'entretenir très régulièrement et de changer si nécessaire les **filtres G3, G4, F5 ou F7** de la VMC double flux RENOVENT SKY 150 ou SKY 200 pour en conserver les qualités aérauliques et d'hygiène.

Le filtre F7 (nouvelle dénomination EPM 1.0 50%) a pour but de participer à la bonne qualité de l'air intérieur du logement et de protéger le ventilateur et l'échangeur contre les poussières intérieures ou extérieures.

Caractéristiques

Fabricant: Brink Climate Systems

Origine: Europe